

发布日期: 2025-09-24

各有各的优势！~彩色A3喷墨4色或6**别在于打印照片的清晰度，只是打印文件文档黑白就没区别！~喷墨的性价比较高，后期耗材成本低！~机器有点娇气需要经常维护不可以放置空闲时间长，避免打印头堵塞情况，轻微降低打印质量，严重导致打印大片空白！属于前期投入低后期投入高，不省心类型彩色激光A3属于行业性打印机，入手门槛较高并且只有基本四色！好处是机器皮实度高，无需过多维护放置空间时间长也不会出现问题！~机器后期耗材成本相对喷墨高出很多，属于前期投入高后期省心类型！~题主既然是办公使用，推荐激光打印首先：佳能Canon打印机—复印机**品牌，创于1937年日本，全球财富500强，全球**的生产影像与信息产品的综合集团，在光学领域居领导地位的大型跨国公司，基本上所有的办公室都会采购佳能这个品牌，用得放心！以上内容纯属于手打，码字不易！如果我的回答对你有帮助，请点赞谢谢！关注我还可以了解更多打印机小知识！如果急需要更专业回答可以知乎咨询谢谢！扩展内容：有没有便宜又好用的家用彩色打印机推荐有哪些适合学生使用的打印机？小白买打印机如何挑选？有没有自动双面打印机推荐？求一款省事、功能多、价格合理的打印机推荐？求推荐一款打印机。按复印结果颜色分：黑白数码复合机、彩色数码复合机。黄浦区夏普数码复合机官网

震动法对检修比较旧或用的时间很长但无特别明显大故障的打印机比较有效。7. 分割法分割法是指首先分析引起故障发生的原因是在哪一部分。如果发生在光学或机械部分，就可以排除其他部分，集中精力检查故障发生的部分。8. 直观检查法直观检查法是指当打印机工作出现异常时，大多数的故障现象都可以从显示屏等监视器上观察到。检查时根据观察到的现象，结合用户提供的故障发生原因和过程，经分析后初步判断出可能发生故障的部分。由于打印机中的数码相机、数码摄像机电路结构比较复杂，因此不同部位发生的故障可能会出现相同的故障现象，即一种故障现象可能由多种原因引起，这就需要认真仔细地观察、检查和分析，然后去粗取精、去伪存真，**后找到真正的故障部位，直至故障排除。直观检查法主要包括三种：外部检查、内部检查和通电检查。（1）外部检查检查打印机的故障时应先从外部开始，根据机器工作方式检查操作面板上的按键和开关位置是否正确，观察带仓内各导柱、导杆有无错位，借助放大镜观察视频碰头或A/C磁头缝隙是否脏污或堵塞、磁带加载路径或各传动齿轮之间有无异物卡在其间、机械零部件有无锈蚀或变形、弹簧和螺钉有无脱落等。。黄浦区夏普数码复合机官网柯尼卡美能达226i彩色多功能复合机打印机办公产品租赁服务。

问□HP5000的硒鼓加完粉之后打印出一边深，一边浅，要怎样处理？答：首先要检查磁辊旁边的导电铜片是否损坏，若没有损坏可以看粉仓和废粉仓之间的压力弹簧是否变行，压力不一样大，可以根据情况进行调节弹簧的压力大小。问□XEROX181可以加哪种型号的碳粉？答：可以用XEROXDP210/211的碳粉。问□EPSON1610的硒鼓加完粉之后还不认，是不是有芯片？答：

这款机器没有计数器，若**之后不认可以在打印机面板里进行设置，可以按***个键找到STEPUP然后找到TONERCOUNTCLERA就可以了。问□HP6L打印出来的样张好象是掉粉，但是定影还很牢，请问是什么原因？答：这可能是由于定影膜的转速不同步引起的，可以重新安装定影膜，使其转速均匀就可以了。问□LEXMARKX215可以和什么型号的粉通用？答□LEXMARKX215可以用三星4016的粉代用。问：请问CANONLBP-2410加什么型号的碳粉？答□CANONLBP-2410是彩色激光打印机，可以用HP1500的粉，要更换计数芯片。问□HP3015用什么型号的粉？答：可以用HP1010的粉，他们的硒鼓是一样的。问：实达3020的感光鼓OPC可以用什么型号的替代？答：其感光鼓OPC与碳粉TONER都可以用EPSON1610的替代。

在对打印机进行检修时，需要掌握故障的维修方法和常见故障的特点，以及打印机维修的基本技能，才能快速地判断打印机的故障范围，并逐一排除故障。一、打印机故障维修方法综述打印机的故障是由软、硬件的某部分不能正常工作而造成的，可能产生的故障有很多种情况，所以故障检测的方法也多种多样。下面介绍诊断打印机故障的常见方法。1. 观察法观察法是打印机的维修工作中**基本且必不可少的方法。它是维修人员通过眼看、耳闻、手摸、鼻闻观察打印机现象，再通过分析观察到的现象，大致判断打印机的故障部位。当用观察法维修时，主要观察打印机的以下几个方面。（1）加电启动打印机进行观察启动后观察打印机操作面板上的指示灯是否正常显示；字车是否归位（返回左界），有无抖动，左、右运行是否正常；有无明显的异常噪声、报警；走纸是否正常，是否均匀，行间距是否一致；打印字符有无残缺不全的现象，字符有无数行重叠现象；联机打印是否正常。（2）关掉电源停机观察断开打印机的电源后观察输入电源电压是否正常；电源插头、打印机与主机的线缆连接是否可靠无误；电缆有无断线现象；进纸方式拨杆和纸厚调节杆的位置是否合适；用手推字车能否正常左右移动，阻力是否明显过大。目前已经有很多公司都会选择租赁打印机，打印机租赁市场也变得火热起来。

同时佳能iP2780喷墨打印机可以支持多种打印介质（普通纸、高分辨率纸、专业照片纸、高级光面纸、光面照片纸、照片贴纸、信封等），表现效果十分赞。3、佳能iX6580喷墨打印机参考价：1899元佳能iX6580喷墨打印机的体积较小整体给人一种小巧灵动感，能够有效的增加用户使用时的灵活性。佳能iX6580采用5色**式墨水盒设计方式，输出的文字与图片，都有着较好的展现。文字清晰度高，图片色彩美观。同时佳能iX6580搭载了***的佳能FINE打印头技术，能够实现***的输出效果。无论是文档还是设计图纸，都有着不错的输出速度，能满足商务用户快节奏的办公需求，**提升商务办公的效率。注：价格来源于网络，*供消费者参考！以上就是关于惠普打印机和佳能打印机哪个好，佳能喷墨打印机墨盒寿命的相关内容，希望能对大家有帮助！企业如果选择购买打印机，想要更换新的打印机产品发生的损失是多过选择租赁打印机的。黄浦区夏普数码复合机官网

印量大的话建议还是选择租机的，与购买机器相比租机具有下面几项优势。黄浦区夏普数码复合机官网

问□HP1000纸在进加热组件2-3公分处卡纸是哪部分的原因呢？答：有两方面的原因，***可能是由于加热膜的转数不同步引起的，可以将加热膜的内涂些硅油，使之转数同步。第二，检查出纸传感器问：方正280E与方正210，220的粉一样吗？答：与方正200的一样，与施

乐P8E的一样，与210、220不一样！问：联想2500与2312的鼓芯是通用吗？答：我们公司的黑颜色的是可以通用的，绿颜色的不通用（注意绿色的不能用酒精擦）问：HP5000报51.*号错误是什么原因啊？答：激光器扫描错误，*值表示如下：1激光器检测错误2激光器错误，可以重新安装激光器以及相连的电缆线，否则更换激光器。问：HP1000它检测不到鼓，换一个就好了，请教一下如何解决呢？答：其原因主要是检测不到硒鼓，主要是硒鼓内部的触点问题，检查一触电就可以了。问：CanonBXII硒鼓更换粉和鼓芯后，黑度很好，但打印样张不均匀？答：可更换粉仓刮板或者是磁辊。问：HP5000的手动搓纸轮不能复位，怎么解决？答：手动进纸铁板两边的小轮变形，可上油或更换，上油后不行再更换铁板。问：方正A220**后打印出现好多细线如何处理？答：主要是显影套上有磨损、刮板上积粉引起，可以将刮板用金属的工具沿一个方向轻轻的刮几下刮板。黄浦区夏普数码复合机官网

上海漫才信息科技有限公司是一家技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全系统监控服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；五金产品零售；办公设备销售；电子产品销售；音响设备销售；通讯设备销售；日用百货销售；数字视频监控系统销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；电子商务。的公司，是一家集研发、设计、生产和销售为一体的专业化公司。漫才科技拥有一支经验丰富、技术创新的专业研发团队，以高度的专注和执着为客户提供安防监控摄像机，打印机租赁维修，门禁安装维护，网络布线网络维护。漫才科技始终以本分踏实的精神和必胜的信念，影响并带动团队取得成功。漫才科技创始人吴许飞，始终关注客户，创新科技，竭诚为客户提供良好的服务。